



UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA



COMUNE DI CARDETO
Provincia di Reggio Calabria

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 3 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA
POR CALABRIA FESR 2007/2013
ASSE PRIORITARIO VIII
CITTÀ AREE URBANE E SISTEMI TERRITORIALI

OBIETTIVO SPECIFICO 5.2.4
REGUPERARE, QUALIFICARE E VALORIZZARE LE PARTICOLARITÀ ETNOANTROPologiche, LINGUISTICHE, CULTURALI E STORICHE COME CONDIZIONE PER IL RECUPERO DELL'IDENTITÀ E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO


LINEA DI INTERVENTO 5.2.4.2
AZIONI PER LA TUTELA, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ETNOANTROPologico DELLE MINORANZE LINGUISTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "CENTRO DI MUSICA ANTICA - PALAZZO MARGIOTTA"
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO


ELABORATO A.04
PROGETTAZIONE
UFFICIO TECNICO COMUNALE DI CARDETO
Arch. Bruno Dollo
RESPONSABILE TECNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Bruno Dollo

DATA 18 FEBBRAIO 2014


Schema delle demolizioni e delle ricostruzioni



Planta piano seminterrato



Planta piano terra



- Pittura coprimontoni
- Pittura della pavimentazione
- Realizzazione dell'illuminazione esterna
- Pitturazione della ringhiera
- Sostituzione del portone
- Adeguamento funzionale della rampa
- Rifacimento dell'intonaco interno
- Pavimentazione della rampa
- Posa in opera porte REI 120
- Rifacimento dell'intonaco esterno
- Pitturazione degli infissi in ferro delle grate
- Posa in opera degli infissi esterni in alluminio con rifinitura in legno
- Rifacimento dell'intonaco interno
- Posa in opera porte REI 120
- Zoccolatura in pietra locale
- Realizzazione della pavimentazione
- Pitturazione degli elementi in ferro delle grate
- Posa in opera degli infissi esterni in alluminio con rifinitura in legno
- Rifacimento dell'intonaco interno
- Posa in opera porte REI 120
- Zoccolatura in pietra locale
- Rifacimento dell'intonaco interno
- Pitturazione degli elementi in ferro delle grate
- Posa in opera degli infissi esterni in alluminio con rifinitura in legno
- Realizzazione della pavimentazione
- Posa in opera porte REI 120
- Zoccolatura in pietra locale
- Rifacimento dell'intonaco interno
- Pitturazione degli infissi esterni in ferro delle grate
- Posa in opera degli infissi esterni in alluminio con rifinitura in legno
- Realizzazione della pavimentazione
- Posa in opera porte REI 120
- Zoccolatura in pietra locale
- Posa in opera degli infissi esterni in alluminio con rifinitura in legno

- Verniciatura cancello
- Pavimentazione scallo in pietra locale
- Rifacimento dell'intonaco esterno
- Posa in opera degli infissi esterni in alluminio con rifinitura in legno
- Impianto di videosorveglianza
- Rifacimento dell'intonaco esterno
- Rifacimento dell'intonaco interno
- Sostituzione del portone
- Posa in opera degli infissi esterni in alluminio con rifinitura in legno
- Rifacimento dell'intonaco esterno
- Installazione ringhiera per l'accesso da parte dei disabili
- Rifacimento dell'intonaco interno
- Posa in opera degli infissi esterni in alluminio con rifinitura in legno
- Pitturazione della ringhiera
- Posa dello zoccolino battiscopa
- Sostituzione del portone
- Posa in opera degli infissi esterni in alluminio con rifinitura in legno
- Pittura della pavimentazione
- Impianto di videosorveglianza
- Rifacimento dell'intonaco interno
- Posa in opera degli infissi esterni in alluminio con rifinitura in legno
- Impianto di videosorveglianza
- Impianto di videosorveglianza
- Rifacimento dell'intonaco interno
- Posa in opera degli infissi esterni in alluminio con rifinitura in legno
- Impianto di videosorveglianza
- Sostituzione del portone
- Posa in opera degli infissi esterni in alluminio con rifinitura in legno
- Rifacimento dell'intonaco interno
- Sostituzione porte e sanitari
- Posa in opera degli infissi esterni in alluminio con rifinitura in legno
- Sostituzione porte e sanitari
- Rifacimento dell'intonaco interno
- Sostituzione porte e sanitari
- Rifacimento dell'intonaco interno
- Rifacimento dell'intonaco esterno

- Manutenzione del manto di copertura
- Dettagli dell'Impianto Fotovoltaico alla Tav. A.06
- Installazione grondaia e pluviali in rame
- Sostituzione delle parti danneggiate del manto di copertura

Planta della copertura